



Kurzbericht



Kurhaus Trifels Seminarhotel

Kurhaus Trifels Seminarhotel

Anschrift

Kurhausstr. 25
76855 Annweiler

Kontaktdaten

Tel.: +49 6346 30886-0
Fax: +49 6346 30886-33
E-Mail: rezeption@kurhaus-trifels.de
Web: www.kurhaus-trifels.de



Prüfergebnis

Das **Kurhaus Trifels Seminarhotel** wurde am 29. Januar 2018 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

„Barrierefreiheit geprüft“

teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **Januar 2019 bis Dezember 2021** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

Rollstuhlfahrer

Menschen mit Hörbehinderung

Gehörlose Menschen

Menschen mit Sehbehinderung

Blinde Menschen

Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen



Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebs.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema **„Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal“** teilgenommen.

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung **„Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung“**. Einzelne Bereiche erfüllen weitere Qualitätskriterien für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer.

In der **Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“** haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche nach Art der Behinderung zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.

Bitte beachten Sie außerdem die Anmerkungen in der Tabelle. Hier werden zum einen Hinweise gegeben, welche Bereiche die Qualitätskriterien nicht erfüllen; zum anderen Abweichungen von den Anforderungen nach „Reisen für Alle“ genannt, wenn einzelne Kriterien zugunsten der Gesamtwertung als erfüllt gewertet wurden.



Überblick über das Prüfergebnis

					Bemerkungen
Teilergebnisse:					
Parken	✓	-	-	-	Breite des Stellplatzes für Menschen mit Behinderung: 300 cm
Eingang (UG) Aufzug Rezeption (EG)	✓ ✓ ✓	✓ - ✓	✓ - ✓	✓ - ✓	Kabinengröße: 102 cm x 127 cm
Zimmer 14 (1. OG)	✓	-	-	-	Bewegungsflächen neben dem Bett zu gering
Restaurant (EG) Tagungsräume Großer Saal, Hofrat-Krafft-Raum und Wintergarten (EG) Öffentliches WC (UG)	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ -	u. a. WC nur von links anfahrbar

Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis

Erläuterung der Piktogramme



teilweise barrierefrei und



barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung

(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)



teilweise barrierefrei und



barrierefrei für Rollstuhlfahrer

(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-fuer-alle.de.

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es steht ein gekennzeichnete Parkplatz für Menschen mit Behinderung zur Verfügung (Stellplatzgröße: 300 cm x 500 cm; Entfernung zum Eingang: 40 m).
- Der Weg zum Eingang ist leicht begeh- und befahrbar und weist eine Längsneigung von 3 % über eine Strecke von 9 m auf.
- Das Hotel ist stufen- und schwellenlos zugänglich.
- Alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Räume sind über den Aufzug erreichbar.
- Die Aufzugskabine ist 102 cm x 127 cm groß, die Aufzugtür ist 80 cm breit.
- Alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Durchgänge/Türen sind mindestens 80 cm breit.
- Der Rezeptionstresen ist 100 cm hoch.
- Im Restaurant sind unterfahrbare Tische vorhanden.

Zimmer 14 (1. OG, Doppelzimmer)

- Die Tür zum Zimmer ist 81 cm breit.
- Die Bewegungsflächen betragen:
 - hinter der Tür und vor dem Schrank 118 cm x 232 cm,
 - links neben dem Bett 78 cm x 182 cm und rechts 89 cm x 182 cm. Das Bett kann verschoben werden, so dass auf der rechten Seite eine Breite von 113 cm entsteht.
- Das Doppelbett ist 57 cm hoch, 200 cm breit und unterfahrbar.
- Es steht kein Pflegebett zur Verfügung.
- Im Bad betragen die Bewegungsflächen:
 - vor der Tür 212 cm x 118 cm;
 - hinter der Tür, vor dem WC und dem Waschbecken 234 cm x 150 cm;
 - rechts neben dem WC 90 cm x 57 cm; links ist keine Bewegungsfläche vorhanden.
- Links und rechts vom WC gibt es Haltegriffe, der rechte ist hochklappbar.



- Das Waschbecken ist unterfahrbar. Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Die schwellenlos begehbare Dusche ist 150 cm x 150 cm groß. Ein Duschstuhl und waagerechte Haltegriffe sind vorhanden.
- Ein Alarmauslöser ist vorhanden (Schnur).

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung (UG)

- Im Sanitärraum betragen die Bewegungsflächen:
 - hinter der Tür, vor dem WC und vor dem Waschbecken 140 cm x 205 cm;
 - links neben dem WC 126 cm x 57 cm; rechts gibt es keine Bewegungsfläche.
- Links und rechts vom WC gibt es Haltegriffe, der linke ist hochklappbar.
- Das Waschbecken ist eingeschränkt unterfahrbar und der Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Es ist ein Alarmauslöser vorhanden (Schnur).

Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es gibt keine induktive Höranlage.
- Bei einem akustischen Alarm erscheint kein optisch wahrnehmbares Blink- oder Blitzsignal.
- Im Aufzug wird der abgehende Notruf nicht bestätigt.

Zimmer 14 (1. OG, Doppelzimmer)

- Es ist eine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes vorhanden.
- Das Klingeln oder Anklopfen an die Zimmertür wird nicht durch ein Blinksignal angezeigt.
- Es wird W-LAN angeboten.



Restaurant

- Es sind Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung vorhanden, an denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld einschränken.
- Es gibt keine Sitzbereiche mit geringen Umgebungsgeräuschen.

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Assistenzhunde dürfen mitgebracht werden.
- Der Eingang ist visuell kontrastreich gestaltet und durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.
- Es sind keine Karussell- oder Rotationstüren und keine Hindernisse vorhanden.
- Alle erhobenen und für den Gast nutzbaren Bereiche sind gut, d.h. hell und blendfrei, ausgeleuchtet.
- Die Gehbahnen in Fluren/Gängen sind fast überall visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt. Wände oder andere bauliche Elemente können vereinzelt zur Orientierung genutzt werden.
- Es ist kein Leitsystem mit Bodenindikatoren vorhanden.
- Im Aufzug wird der abgehende Notruf nicht bestätigt. Die Halteposition wird nicht durch Sprache angesagt. Die Bedienelemente sind weder visuell kontrastreich gestaltet noch taktil erfassbar.
- Die Schrift der Speisekarte ist schnörkellos und visuell kontrastreich gestaltet. Es ist eine Speisekarte in Großschrift vorhanden.
- Es sind keine Informationen in Braille- oder Prismenschrift verfügbar.



Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Name und Logo des Hotels sind von außen nicht klar erkennbar.
- Es ist kein Leitsystem vorhanden.
- Eine Visitenkarte mit Anschrift und Telefonnummer des Hotels liegt in den Zimmern sichtbar aus.
- Es gibt keine Informationen in Leichter Sprache.
- Es ist keine Speisekarte mit Bildern vorhanden und die Speisen werden nicht sichtbar präsentiert.